

## Cricut Hat Press™ 1년 제한 보증

본 제한 보증은 귀하와 Cricut, Inc., d/b/a CRICUT® 사이에 적용됩니다.

Cricut Hat Press™기계(본 제품)는 최초의 소매 구매일로부터 1년('보증 기간') 동안 자재 및 제작상의 결함에 대해 보증됩니다. 보증 기간 동안 결함이 발생하는 경우 Cricut은 (1) 새 부품 또는 기능적으로 새 부품과 성능이 동일한 부품을 사용하여 제품을 무료로 수리하거나, (2) 새 제품 또는 새 제품과 성능이 동일한 기능적으로 대등한 제품으로 교환하거나, (3) 원래의 구매 대금을 환불해 드립니다. 본 보증은 자재 및 제작상의 결함이 아닌 남용, 사고, 오용, 물리적 및/또는 소프트웨어 수정 또는 기타 원인에 의한 손상이 제외됩니다. 제품을 40°C(104°F) 이상의 온도에서 작동하거나 50°C(122°F) 이상의 온도에서 보관하지 마세요. 명시된 온도를 초과하는 환경에서 제품을 작동 또는 보관할 경우, 본 보증은 무효가 됩니다. 보상 한도는 원래의 구매 금액을 초과할 수 없습니다. 다른 개인/기업이 이 보증을 수정할 수 없으며, 소매 판매자는 다른 모든 보증에 대해 전적으로 책임을 집니다.

이 보증은 Cricut Hat Press™기계에 적용됩니다. 블레이드 및 블레이드 하우징, 액세서리, 포장, 소프트웨어, 도구, 자재 또는 기타 비기계 품목에는 적용되지 않습니다. Cricut은 본 제품 또는 그 지원 소프트웨어의 중단 없는 사용을 보장하거나 보증하지 않습니다.

관련 법률이 허용하는 범위 내에서 CRICUT은 제품의 사용 또는 서비스로 인해 발생하는 직접적, 간접적, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 위에 설명된 보증 및 구제 수단은 기타 모든 구두, 서면, 명시적, 법적, 묵시적 보증 및 구제 수단을 배제합니다. 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 CRICUT은 적상성 및 특정 목적 적합성의 보증을 포함해 모든 묵시적 보증과 법적 보증을 부인합니다. 허용되는 보증과 배제되는 보증의 기간은 이 보증 기간으로 제한됩니다.

본 보증은 귀하에게 특별한 법적 권리를 부여하며, 또한 국가마다 권리가 서로 다를 수 있으며, 현지 법률에 따라서는 일부 제한 또는 예외가 허용되지 않습니다. 여기에는 보증 기간이 포함될 수도 있습니다. 본 보증은 본래의 제품 판매 국가에만 적용됩니다.

본 보증은 귀하의 법적 권리를 수정하거나 변경하지 않습니다.

보증 서비스를 받으려면 +1 (877) 727-4288 번호로 Cricut에 문의하십시오. 보증 적격성을 확인하기 위해 구매 증빙이 필요할 수 있습니다. [Cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty)를 방문하여 보증 서비스 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.

보증 발행인:

Cricut, Inc.  
10855 South River Front Parkway  
South Jordan, UT 84095 USA

## FCC 고지

미국 연방 통신 위원회는 (47 CFR 15.105에서) 본 제품 사용자에게 다음과 같이 고지하도록 명시했습니다.

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 충족합니다. 작동에는 (1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 한다는 두 가지 조건이 적용됩니다.

FCC 규정 파트 15.21에 따라, Cricut이 명시적으로 승인하지 않은 본 장비의 변경 또는 개조는 유해한 간섭을 유발할 수 있으며 FCC의 장비 작동 허가를 무효화할 수 있습니다.

참고: 본 장비는 FCC 규정 파트 15에 따라 시험을 거쳤으며, 클래스 B 디지털 장치의 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 시설 내의 유해한 간섭으로부터 보호하기 위한 것입니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용하며 이를 방출할 수 있고 지침에 따라 설치, 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 시설 내에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으킬 경우(장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있음) 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 시정할 것을 사용자에게 권장합니다.

- 수신 안테나 방향 변경 또는 재배치
- 장비와 수신기 사이의 간격 늘리기
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 연결하기
- 판매점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하여 도움받기